


## ПЕРЕХОДНИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАЗОВОЙ СЕРИИ PD - C



### Расшифровка артикула

| Код     | Артикул        | Высота,<br>мм (H) | Исходная<br>ширина,<br>мм (A) | Ширина<br>перехода,<br>мм (B) | Толщина<br>(s) | Вес<br>(кг/м) |
|---------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| LO10051 | PD50*50-100-C  | 50                | 100                           | 50                            | 0,8            | 0,23          |
| LO6024  | PD50*50-150-C  | 50                | 150                           | 50                            | 0,8            | 0,28          |
| LO4004  | PD50*50-200-C  | 50                | 200                           | 50                            | 1              | 0,43          |
| LO5891  | PD50*50-300-C  | 50                | 300                           | 50                            | 1              | 0,59          |
| LO7967  | PD50*50-400-C  | 50                | 400                           | 50                            | 1              | 0,75          |
| LO10052 | PD50*100-150-C | 50                | 150                           | 100                           | 1              | 0,28          |
| LO10053 | PD50*100-200-C | 50                | 200                           | 100                           | 1              | 0,41          |
| LO10055 | PD50*100-300-C | 50                | 300                           | 100                           | 1              | 0,57          |
| LO10832 | PD50*100-400-C | 50                | 400                           | 100                           | 1              | 0,73          |
| LO14569 | PD50*100-500-C | 50                | 500                           | 100                           | 1              | 0,9           |
| LO10959 | PD50*100-600-C | 50                | 600                           | 100                           | 1              | 1,07          |
| LO10054 | PD50*150-200-C | 50                | 200                           | 150                           | 1              | 0,41          |
| LO10056 | PD50*150-300-C | 50                | 300                           | 150                           | 1              | 0,55          |
| LO14172 | PD50*150-400-C | 50                | 400                           | 150                           | 1              | 0,71          |
| LO14570 | PD50*150-500-C | 50                | 500                           | 150                           | 1              | 0,87          |
| LO14571 | PD50*150-600-C | 50                | 600                           | 150                           | 1              | 1,04          |
| LO10057 | PD50*200-300-C | 50                | 300                           | 200                           | 1              | 0,54          |
| LO10058 | PD50*200-400-C | 50                | 400                           | 200                           | 1              | 0,69          |
| LO10060 | PD50*200-500-C | 50                | 500                           | 200                           | 1              | 0,85          |
| LO14572 | PD50*200-600-C | 50                | 600                           | 200                           | 1              | 1,02          |
| LO10059 | PD50*300-400-C | 50                | 400                           | 300                           | 1              | 0,66          |
| LO10061 | PD50*300-500-C | 50                | 500                           | 300                           | 1              | 0,81          |
| LO10994 | PD50*300-600-C | 50                | 600                           | 300                           | 1              | 0,97          |
| LO10062 | PD50*400-500-C | 50                | 500                           | 400                           | 1              | 0,78          |
| LO2807  | PD50*400-600-C | 50                | 600                           | 400                           | 1              | 0,93          |
| LO3821  | PD50*500-600-C | 50                | 600                           | 500                           | 1              | 0,9           |
| LO10063 | PD80*100-150-C | 80                | 150                           | 100                           | 1              | 0,42          |
| LO10064 | PD80*100-200-C | 80                | 200                           | 100                           | 1              | 0,5           |
| LO10066 | PD80*100-300-C | 80                | 300                           | 100                           | 1              | 0,67          |
| LO11456 | PD80*100-400-C | 80                | 400                           | 100                           | 1              | 0,85          |
| LO14573 | PD80*100-500-C | 80                | 500                           | 100                           | 1              | 1,04          |
| LO10654 | PD80*100-600-C | 80                | 600                           | 100                           | 1              | 1,23          |
| LO10065 | PD80*150-200-C | 80                | 200                           | 150                           | 1              | 0,48          |
| LO10067 | PD80*150-300-C | 80                | 300                           | 150                           | 1              | 0,64          |
| LO14574 | PD80*150-400-C | 80                | 400                           | 150                           | 1              | 0,82          |
| LO14575 | PD80*150-500-C | 80                | 500                           | 150                           | 1              | 1             |
| LO14576 | PD80*150-600-C | 80                | 600                           | 150                           | 1              | 1,2           |
| LO10068 | PD80*200-300-C | 80                | 300                           | 200                           | 1              | 0,62          |
| LO10073 | PD80*200-400-C | 80                | 400                           | 200                           | 1              | 0,79          |
| LO10072 | PD80*200-500-C | 80                | 500                           | 200                           | 1              | 0,97          |



### Предназначение:

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт

|         |                 |     |     |     |   |      |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|---|------|
| LO10656 | PD80*200-600-C  | 80  | 600 | 200 | 1 | 1,16 |
| LO10069 | PD80*300-400-C  | 80  | 400 | 300 | 1 | 0,74 |
| LO10070 | PD80*300-500-C  | 80  | 500 | 300 | 1 | 0,91 |
| LO10653 | PD80*300-600-C  | 80  | 600 | 300 | 1 | 1,09 |
| LO10071 | PD80*400-500-C  | 80  | 500 | 400 | 1 | 0,86 |
| LO6069  | PD80*400-600-C  | 80  | 600 | 400 | 1 | 1,03 |
| LO12257 | PD80*500-600-C  | 80  | 600 | 500 | 1 | 0,98 |
|         |                 |     |     |     |   |      |
| LO10074 | PD100*100-150-C | 100 | 150 | 100 | 1 | 0,47 |
| LO10075 | PD100*100-200-C | 100 | 200 | 100 | 1 | 0,55 |
| LO10077 | PD100*100-300-C | 100 | 300 | 100 | 1 | 0,73 |
| LO13256 | PD100*100-400-C | 100 | 400 | 100 | 1 | 0,92 |
| LO10335 | PD100*100-500-C | 100 | 500 | 100 | 1 | 1,12 |
| LO6100  | PD100*100-600-C | 100 | 600 | 100 | 1 | 1,33 |
| LO10076 | PD100*150-200-C | 100 | 200 | 150 | 1 | 0,53 |
| LO10078 | PD100*150-300-C | 100 | 300 | 150 | 1 | 0,69 |
| LO14577 | PD100*150-400-C | 100 | 400 | 150 | 1 | 0,88 |
| LO14578 | PD100*150-500-C | 100 | 500 | 150 | 1 | 1,08 |
| LO14579 | PD100*150-600-C | 100 | 600 | 150 | 1 | 1,29 |
| LO10079 | PD100*200-300-C | 100 | 300 | 200 | 1 | 0,67 |
| LO10080 | PD100*200-400-C | 100 | 400 | 200 | 1 | 0,85 |
| LO10082 | PD100*200-500-C | 100 | 500 | 200 | 1 | 1,04 |
| LO4435  | PD100*200-600-C | 100 | 600 | 200 | 1 | 1,25 |
| LO10081 | PD100*300-400-C | 100 | 400 | 300 | 1 | 0,79 |
| LO10083 | PD100*300-500-C | 100 | 500 | 300 | 1 | 0,97 |
| LO3842  | PD100*300-600-C | 100 | 600 | 300 | 1 | 1,16 |
| LO10084 | PD100*400-500-C | 100 | 500 | 400 | 1 | 0,91 |
| LO10409 | PD100*400-600-C | 100 | 600 | 400 | 1 | 1,09 |
| LO3840  | PD100*500-600-C | 100 | 600 | 500 | 1 | 1,03 |

